

# BEZBEDNOSNA SERVISNA AKCIJA

STIHL pokreće servisnu akciju za sledeće proizvode:

Traktorske kosačice RT 4112.1 SZ, RT 5097.1 Z, RT 5112.1 Z i RT 6112.1 ZL.



Primer potencijalno pogođenih Traktorskih kosačica

Da bi ste proverili da li je Vaša Traktorska kosačica pogođena ovom servisnom akcijom, molimo Vas da unesete serijski broj Vaše Traktorske kosačice na sledećem sajtu:

<https://ssc.stihl.com/serialcheck/>



Alternativno, veb sajtu takođe možete pristupiti skeniranjem sledećeg QR koda:

Serijski broj Vaše Traktorske kosačice možete pronaći na nalepnici ispod sedišta:



## Zašto je ovaj proizvod potencijalno opasan?

STIHL je utvrdio da se može pojaviti curenje u sistemu za gorivo kod motora EVC 7000 na pogođenim Traktorskim kosačicama. Gorivo može procuriti i zapaliti se.

Postoji rizik od **požara**.

## Šta je potrebno učiniti?

**Odmah prestanite da koristite Traktorsku kosačicu.**

**Mere zaštite za potrošače**

Prema informacijama iz STIHL-a, Traktorska kosačica se može popraviti. Shodno tome Vas molimo da odmah kontaktirate svog STIHL dilera. Popravka je besplatna.

**Kontakt**

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom bezbednosnom servisnom akcijom, možete kontaktirati STIHL direktno:

[Kontakt](#)

Molimo Vas za razumevanje u vezi sa ovim pitanjem. Radi sopstvene bezbednosti, molimo Vas da se pridržavate preporuka.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite svom lokalnom STIHL prodavcu.

**Obavestite druge o ovoj servisnoj akciji, posebno ako znate nekoga kome je ponuđen, pozajmljen ili prodat navedeni proizvod.**